



Porco-Kunststofffroste unter Futtertrögen



Die langlebige Alternative zu Betonspalten.




- ✓ **sauber**
- ✓ **säurebeständig**
- ✓ **äußerst stabil**
- ✓ **rutschfest**

Stall-Ring
System-Elemente GmbH
Dr.-Zahn-Straße 13
D-59555 Lippstadt
Tel: + 49(0)2941-6984
Fax: + 49(0)2941-6985
info@stall-ring.de
www.stall-ring.de


Porco-Kunststoffroste im Maststall

Der säurebeständige Boden unter Futtertrögen im Landwirtschaftszentrum „Haus Düsse“.



Art.: Sauenrost Porco 400 (400x600 mm)

Art.: Sauenrost Porco 500 (500x600 mm)



**Stall-Ring
System-Elemente GmbH**
Dr.-Zahn-Straße 13
D-59555 Lippstadt
Tel: + 49(0)2941-6984
Fax: + 49(0)2941-6985
info@stall-ring.de
www.stall-ring.de

Problem:

Durch Futtersäure angegriffene ① bzw. zerfressene ②+③ Betonspalten im Bereich der Futtertröge.



Lösung:

Hygienischer sauberer Kunststoffboden mit stabilen und säurebeständigen Porco-Sauenrosten im gesamten Trogbereich.

Die Kunststoffroste müssen gegenüber den angrenzenden Betonflächen ca. 1,0 cm tiefer liegend verlegt werden (Aushebelschutz).